



LAF XSD 多通道数字式仪表

1. 特点

- 0.2% F.S 高精度,自校准和人工校准功能,克服长时间使用和环境温度变化引起的误差。
- ●对传感器的修正功能,帮助减小传感器误差,有效提高系统的测量控制精度。
- ●多重保护、隔离设计,数字滤波,抗干扰能力强、可靠性高
- ●运算功能:可以在各通道间进行加、减、乘、除、平均值、最大值、最 小值运算和判断
- ●完善的网络通讯功能。具有标准的 RS-485、RS-232、RS-422、BCD 码接 口,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断、数据 采集能力。
- ●冷端自动补偿功能: 当输入信号为热电偶时,可以对冷端进行自动补偿。
- ●记录功能和报警输出功能:可记录(260000÷通道数)次测量数据,两通道报 警方式,有8种,可以对每通道测量值上下限和两通道之间的差值、和值报警。



2. 选型表

内容 代码及说明											
XSD/											
<u>外形尺寸 A- 160 x 80 x 95 或80 x 160 x 95 (WxHxL)</u>											
面板形式 横式全数字显示(绿色)											
14-4/4-45	S 竖式全数字显示(绿色)										
按定货要求) G 竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色									通道绿色,2通道红色		
ATT LAKE MILE	2 2 通道仪表										
通道数	3 3通道仪表										
	4 4 通道仪表										
	_ E										
顺序表示第 1, 2, 3, 通道的输入信号	, 4 <u>R</u>										
(其它的输入信号,订	₋	l									
货时说明)	V	٧	•	· -	直流电压(0~5)V、(1~5)V 直流 MV(订货注明范围)						
	M	М	M	•							
报警点数量 (注1)											
变送输出 (注 2) A0 无输出											
(独立供电, 全隔离. 10 位 D/A, 误差小于士 A1 5% 或 12 位 D/A, 误差小于士 0. 2%)							单输出				
72 次初出											
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						B0		无外供电源			
(3、4 通道仪表无外供电源) (2 通道仪表带外供电源时只能 2 点报警)						B1	外供 24V DC, 误差小于± 5%, 50mA 外供 12V DC, 误差小于± 5%, 50mA				
						B2		外供 12V DC, 误差小于± 5%, 50MA SO			
通讯接口							S1				
(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99, 应答延迟小于500 µ s)											
	- /						S2			安口 V AC	
仪表电源								V0 V1	24V		
								V 1		/ DC	
打印功能 (不带可省略)(带硬件时钟)								٧∠	ı∠v P		
非标准功能 (注2)										N N表示非标功能	

- 注 1: 1) 2 通道的仪表无外供电源和变送输出, 可 4 点报警, 否则只能 2 点.
 - 2)3、4通道的仪表只能2点报警.
 - 3) 可选用 XSDAL 系列.
 - 2.:1)2通道的仪表选择2路变送时,只能带2点报警.
 - 2)3、4通道的仪表变送和通讯只能选其一
 - 3: 按使用要求,包括运算,增加运算结果显示等.